



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

MESOESTRUTURA



Foto 01	Data: 29/11/2018 às 17:49	Normal	Foto 02	Data: 29/11/2018 às 17:54	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.218 E:791.171 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.210 E:791.161 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Estrutura de contenção cabeceira norte.		Descrição:	Cabeceira sul. Descalçamento da fundação.	
					



Foto 03	Data: 29/11/2018 às 17:54	Normal	Foto 04	Data: 29/11/2018 às 17:35	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.210 E:791.161 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.874.204 E:791.194 ± 12 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte.		Descrição:	Estrutura de contenção cabeceira norte. Descalçamento da fundação.	
					

Foto 05	Data: 29/11/2018 às 17:19	Crítico	Foto 06	Data: 29/11/2018 às 17:28	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.213 E:791.211 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.213 E:791.206 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento. Ala norte, lado direito. Pista sul norte. Descalçamento da fundação.		Descrição:	Bloco ala norte, lado direito. Pista sul norte. Descalçamento da fundação.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

Foto 07	Data: 29/11/2018 às 17:52	Atenção	Foto 08	Data: 29/11/2018 às 17:53	Normal
Coordenadas	N: 8.874.206 E:791.172 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.207 E:791.160 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul. Pista sentido norte sul. Mancha.		Descrição:	Ala sul, lado direito. Pista sentido norte sul.	
					

Foto 09	Data: 29/11/2018 às 17:50	Atenção	Foto 10	Data: 29/11/2018 às 17:54	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.217 E:791.161 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.874.209 E:791.163 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala cabeceira norte, lado direito. Pista sentido norte sul. Mancha.		Descrição:	Cabeceiras e tabuleiros. Mancha.	
					


Foto 11	Data: 29/11/2018 às 17:09	Normal	Foto 12	Data: 29/11/2018 às 17:10	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.215 E:791.204 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.203 E:791.202 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala sul, lado direito. Pista sul norte.		Descrição:	Ala norte, lado direito. Pista sul norte. Descalçamento da fundação.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

Foto 13	Data: 29/11/2018 às 17:16	Normal	Foto 14	Data: 29/11/2018 às 17:20	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.212 E:791.219 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas	N: 8.874.210 E:791.212 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala norte, lado direito. Pista sul norte.		Descrição:	Cabeceira sul. Descalçamento da fundação. Mancha.	






Foto 15	Data: 29/11/2018 às 17:21	Crítico	Foto 16	Data: 29/11/2018 às 17:33	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.209 E:791.210 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.211 E:791.208 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Pista sentido sul norte. Mancha. Fissura no bloco de coroamento.		Descrição:	Cabeceira norte. Pista sentido sul norte. Mancha.	





Foto 17	Data: 29/11/2018 às 17:49	Atenção
Coordenadas:	N: 8.874.231 E:791.173 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Pista sentido norte sul. Mancha.	
		



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

SUPERESTRUTURA

Foto 18	Data: 29/11/2018 às 17:23	Crítico	Foto 19	Data: 29/11/2018 às 17:22	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.211 E:791.206 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.852 E:791.226 ± 2000 m	Fuso: 22
Descrição:	Nervura tabuleiro. Pista sentido sul norte. Armadura exposta.		Descrição:	Nervura tabuleiro. Pista sentido sul norte. Armadura exposta.	
					

Foto 20	Data: 29/11/2018 às 17:35	Crítico	Foto 21	Data: 29/11/2018 às 17:36	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.204 E:791.194 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.203 E:791.191 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Nervuras tabuleiro. Pista sentido sul norte. Armadura exposta. Mancha no Tabuleiro.		Descrição:	Nervuras tabuleiro. Pista sentido sul norte. Armadura exposta, eflorescência.	
					

Foto 22	Data: 29/11/2018 às 17:48	Crítico	Foto 23	Data: 29/11/2018 às 17:40	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.204 E:791.164 ± 8 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.224 E:791.180 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Nervuras tabuleiro. Pista Sentido Norte Sul. Armadura exposta, eflorescência.		Descrição:	Nervuras tabuleiro. Pista Sentido Norte Sul. Armadura Exposta.	
					



Relatório Fotográfico


Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

Foto 24	Data: 29/11/2018 às 17:52	Crítico	Foto 25	Data: 29/11/2018 às 18:01	Crítico
Coordenadas:	N: 8.874.229 E:791.182 ± 7 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.217 E:791.188 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Nervura tabuleiro. Pista sentido norte sul. Armadura exposta, eflorescência.		Descrição:	New jersey norte. Mal posicionado.	





Foto 26	Data: 29/11/2018 às 17:07	Normal	Foto 27	Data: 29/11/2018 às 17:59	Atenção
Coordenadas:	N: 8.874.197 E:791.195 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.214 E:791.170 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul. Pista Sul Norte.		Descrição:	Cabeceira sul. Pista Norte Sul. Fissura.	






Foto 28	Data: 29/11/2018 às 17:59	Atenção	Foto 29	Data: 29/11/2018 às 18:00	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.220 E:791.172 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.219 E:791.175 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Pista Norte Sul. Fissura, degrau.		Descrição:	Tabuleiro. Pista sentido norte sul. Fissura, degrau.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

Foto 30	Data: 29/11/2018 às 18:00	Atenção	Foto 31	Data: 29/11/2018 às 17:08	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.217 E:791.189 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.214 E:791.201 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro. Pista sentido norte sul. Corrosão do concreto.		Descrição:	Tabuleiro. Fissura.	



Foto 32	Data: 29/11/2018 às 17:08	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.214 E:791.201 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Pista sul norte. Fissura.	
		

Foto 33	Data: 03/12/2018 às 14:26	Crítico	Foto 34	Data: 03/12/2018 às 14:26	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.212 E:791.202 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.211 E:791.205 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Sentido sul norte. Descalçamento da fundação, deslocamento do maciço de aterro, erosão na pavimentação.		Descrição:	Cabeceira norte. Sentido sul norte. Descalçamento da fundação, deslocamento do maciço de aterro, erosão na pavimentação.	





Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-03, Córrego Sussuapara Palmas-TO

Foto 35	Data: 03/12/2018 às 14:58	Crítico	Foto 36	Data: 03/12/2018 às 14:25	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.211 E:791.204 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.213 E:791.198 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Sentido sul norte. Deslocamento do maciço de aterro.		Descrição:	Cabeceira norte. Sentido sul norte. Deslocamento do maciço de aterro, fissura no pavimento.	
					

Foto 37	Data: 03/12/2018 às 14:28	Crítico	Foto 38	Data: 03/12/2018 às 14:29	Crítico
Coordenadas	N: 8.874.212 E:791.205 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.202 E:791.205 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala cabeceira norte, lado direito. Sentido sul norte. Descalçamento da fundação, deslocamento do maciço de aterro, deslocamento da ala, fissura entre a ala norte, lado direito e a cabeceira norte.		Descrição:	Ala cabeceira norte, lado direito. Sentido sul norte. Descalçamento da fundação, deslocamento do maciço de aterro, fissura no bloco de coroamento, fissura entre o bloco de coroamento e a ala.	
					