



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
 Quadra 1.212 Sul, Av. LO-27, esquina com NS-10, CEP: 77.024-540, Palmas-TO
 Telefone: (063) 2111-0616 - E-mail: gabinete.seisp@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - LOTE 04

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS DE ACESSIBILIDADE

LOCAL: QUADRAS T-30, T31, T32 E T-33 - SETOR TAQUARI - PALMAS-TO

| ÍTEM | CÓDIGO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | 16º MÊS | 17º MÊS | 18º MÊS | 19º MÊS | 20º MÊS | 21º MÊS | 22º MÊS | 23º MÊS | 24º MÊS | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CANTEIRO DE OBRA | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.02 | SINALIZAÇÃO E PLACA DE OBRA | | 2% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 22% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.03 | COMPLEMENTARES | 5,00% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6,28% | 1,7% | | | | | | | | | | |
| 02.00 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01 | MOVIMENTO DE TERRA | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7,0% | 7% | 10% | 10% | 15,0% | 15% | | | | | | | | | | | | |
| 02.02 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS - REDE TUBULAR | 5% | 5% | 7% | 7% | 10% | 10% | 16% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03 | POÇO DE VISITA - PV | | | | | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 5,00% | | | | | | | | | | | | |
| 02.04 | ADUELA DE CONCRETO E TAMPÕES | | | | | | | | | | | | | | | 10% | 20% | 10% | 10% | | | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 02.05 | BOCA DE LOBO - BL | | | | | | | | | | | | | | | 10% | 20% | 10% | 10% | | | 10% | 10% | 15% | 15% | |
| 03.00 | DRENAGEM - DISSIPADORES DE ENERGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01 | MOVIMENTO DE TERRA | | 25% | 25% | | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.02 | DISSIPADORES EM GABIÃO | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.03 | BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO D=150 M PA 2 | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| 04.00 | OBRAS VIÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01 | TERRAPLENAGEM | | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | | | | | | | | | |
| 04.02 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 4,0% | | | | | | | |
| 04.03 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | | | | | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 4,0% | | | | | | |
| 04.04 | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 5% | | | 25% | 20% | 25% | 20% | |
| 05.00 | RECOMPOSIÇÃO E REJUVENESCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01 | RECOMPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | 20% | 30% | 15% | 10% | 5% | | | | |
| 05.02 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | 20% | 30% | 15% | 10% | 5% | | | | |
| 05.03 | REJUVENESCIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | 20% | 30% | 15% | 10% | 5% | | | | |
| 05.04 | SERVIÇO COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | |
| 06.00 | CALÇADAS ACESSÍVEIS E CICLOVIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01 | TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 15% | 22% | 22% | 30% | 6% |
| 06.02 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 5% | 25% | 25% | 20% | 20% |
| 07.00 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01.01 | PINTURA A FRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 07.01.02 | TERMOPLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 07.03 | DISPOSITIVOS AUXILIARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.04 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.00 | SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | 10% | 10% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| 08.01 | RECUPERAÇÃO JAZIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | 30% | 40% |
| 08.02 | RECUPERAÇÃO LANÇAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | 30% | 40% |