




Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO

INFRAESTRUTURA

Foto 01	Data: 28/11/2018 às 15:59	Normal	Foto 02	Data: 28/11/2018 às 15:59	Normal
Coordenadas	N: 8.871.030 E:792.134 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.030 E:792.134 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento fundação do pilar central esquerdo.		Descrição:	Bloco de coroamento da fundação do pilar central.	
					

MESOESTRUTURA


Foto 03	Data: 28/11/2018 às 15:26	Crítico	Foto 04	Data: 28/11/2018 às 15:26	Normal
Coordenadas	N: 8.871.004 E:792.105 ± 25 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.008 E:792.101 ± 15 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar central sul – corrosão da armadura		Descrição:	Pilar central sul. Apoio superestrutura	
					

Foto 05	Data: 28/11/2018 às 15:27	Crítico	Foto 06	Data: 28/11/2018 às 15:28	Normal
Coordenadas	N: 8.871.012 E:792.104 ± 5 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.012 E:792.104 ± 15 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar direito sul – corrosão da armadura		Descrição:	Pilar direito sul. Apoio superestrutura	
					



Relatório Fotográfico



Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO

Foto 07	Data: 28/11/2018 às 15:28	Crítico	Foto 08	Data: 28/11/2018 às 15:30	Normal
Coordenadas	N: 8.871.006 E:792.134 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.010 E:792.131 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar esquerdo sul – corrosão da armadura		Descrição:	Pilar esquerdo sul. Apoio superestrutura	

A photograph showing the base of a concrete pillar where the reinforcement bars (armadura) are exposed and heavily corroded. The ground is dirt and there is some debris. A white plastic shelf and a broom are visible on the left.

A close-up photograph of the top of the concrete pillar, showing the support for the superstructure. The concrete is dark and appears to be in poor condition, with some debris on top.

Foto 09	Data: 28/11/2018 às 15:52	Normal	Foto 10	Data: 28/11/2018 às 15:54	Crítico
Coordenadas	N: 8.871.034 E:792.115 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.034 E:792.116 ± 20 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar central direito		Descrição:	Pilar central – corrosão da armadura	
					

Foto 11	Data: 28/11/2018 às 15:56	Crítico	Foto 12	Data: 28/11/2018 às 16:08	Crítico
Coordenadas	N: 8.871.030 E:792.129 ± 6 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.046 E:792.131 ± 5 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar central esquerdo – corrosão da armadura		Descrição:	Pilar esquerdo norte – corrosão da armadura	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO



Foto 13	Data: 28/11/2018 às 16:09	Normal	Foto 14	Data: 28/11/2018 às 16:10	Crítico
Coordenadas	N: 8.871.046 E:792.131 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.046 E:792.132 ± 24 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar esquerdo norte. Apoio superestrutura		Descrição:	Pilar central norte – corrosão da armadura	
					



Foto 15	Data: 28/11/2018 às 16:11	Normal	Foto 16	Data: 28/11/2018 às 16:11	Crítico
Coordenadas	N: 8.871.046 E:792.132 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.062 E:792.127 ± 12 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar central norte. Apoio superestrutura		Descrição:	Pilar direito norte – corrosão da armadura	
					

Foto 17	Data: 28/11/2018 às 16:12	Crítico	Foto 18	Data: 28/11/2018 às 16:12	Normal
Coordenadas	N: 8.871.056 E:792.110 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.056 E:792.110 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar direito norte – corrosão da armadura		Descrição:	Pilar direito norte. Apoio superestrutura	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas,TO

SUPERESTRUTURA

Foto 19	Data: 28/11/2018 às 15:19	Normal	Foto 20	Data: 28/11/2018 às 15:19	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.058 E:792.112 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.060 E:792.110 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte		Descrição:	Tabuleiro – acúmulo de águas pluviais	





Foto 21	Data: 28/11/2018 às 15:20	Atenção	Foto 22	Data: 28/11/2018 às 15:22	Normal
Coordenadas	N: 8.871.035 E:792.110 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.995 E:792.114 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro - fissuras		Descrição:	Cabeceira sul	
					

Foto 23	Data: 28/11/2018 às 15:22	Atenção	Foto 24	Data: 28/11/2018 às 15:30	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.998 E:792.113 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.133 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro – acúmulo de água pluvial		Descrição:	Longarina esquerda - manchas	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul
Palmas, TO



Foto 25	Data: 28/11/2018 às 15:31	Normal	Foto 26	Data: 28/11/2018 às 15:31	Normal
Coordenadas	N: 8.871.006 E:792.125 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.125 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul, lado esquerdo.		Descrição:	Transversina sul	
					





Foto 27	Data: 28/11/2018 às 15:32	Normal	Foto 28	Data: 28/11/2018 às 15:32	Normal
Coordenadas	N: 8.871.005 E:792.125 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.125 ± 12 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul, centro.		Descrição:	Longarina central sul	
					

Foto 29	Data: 28/11/2018 às 15:33	Normal	Foto 30	Data: 28/11/2018 às 15:34	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.005 E:792.125 ± 15 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.125 ± 48 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina central sul		Descrição:	Tabuleiro central sul - eflorescência	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul
Palmas, TO

Foto 31	Data: 28/11/2018 às 15:35	Atenção	Foto 32	Data: 28/11/2018 às 15:36	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.185 E:792.085 ± 2400 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.124 ± 6 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira direita sul - eflorescência		Descrição:	Longarina direita - manchas	









Foto 33	Data: 28/11/2018 às 15:36	Crítico	Foto 34	Data: 28/11/2018 às 15:38	Normal
Coordenadas	N: 8.871.005 E:792.124 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.005 E:792.123 ± 8 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita - Fissura		Descrição:	Transversina direita sul	
					

Foto 35	Data: 28/11/2018 às 15:39	Normal	Foto 36	Data: 28/11/2018 às 15:40	Normal
Coordenadas	N: 8.871.005 E:792.123 ± 50 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.010 E:792.131 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina central sul		Descrição:	Transversina esquerda sul	
					




Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO

Foto 37	Data: 28/11/2018 às 15:42	Normal	Foto 38	Data: 28/11/2018 às 15:42	Normal
Coordenadas	N: 8.871.019 E:792.134 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.018 E:792.135 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina esquerda central		Descrição:	Tabuleiro esquerdo central	
					

Foto 39	Data: 28/11/2018 às 15:44	Crítico	Foto 40	Data: 28/11/2018 às 15:44	Normal	
Coordenadas	N: 8.871.018 E:792.134 ± 9 m		Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.018 E:792.134 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central – armadura exposta			Descrição:	Trasversina central	
						

Foto 41	Data: 28/11/2018 às 15:45	Normal	Foto 42	Data: 28/11/2018 às 15:50	Normal
Coordenadas	N: 8.871.019 E:792.133 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.020 E:792.130 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina central		Descrição:	Longarina direita central	
					



Relatório Fotográfico


Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO

Foto 43	Data: 28/11/2018 às 15:57	Atenção	Foto 44	Data: 28/11/2018 às 16:00	Normal
Coordenadas	N: 8.871.031 E:792.133 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.030 E:792.134 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda, longarina central, transversina central esquerda, tabuleiro central esquerdo – eflorescência.		Descrição:	Transversina central, tabuleiro central.	





Foto 45	Data: 28/11/2018 às 16:01	Normal	Foto 46	Data: 28/11/2018 às 16:13	Normal
Coordenadas	N: 8.871.032 E:792.120 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.055 E:792.109 ± 15 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita central, transversina central direita, tabuleiro central direito.		Descrição:	Trasversina norte direita	






Foto 47	Data: 28/11/2018 às 16:14	Normal	Foto 48	Data: 28/11/2018 às 16:15	Normal
Coordenadas	N: 8.871.055 E:792.109 ± 16 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.055 E:792.109 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina norte central		Descrição:	Transversina norte esquerda	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas,TO

Foto 49	Data: 28/11/2018 às 16:16	Normal	Foto 50	Data: 28/11/2018 às 16:17	Normal
Coordenadas	N: 8.871.053 E:792.119 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.053 E:792.119 ± 20 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte esquerda. Tabuleiro norte esquerdo.		Descrição:	Cabeceira norte central	



This photograph shows a close-up of a concrete bridge pier. The surface is heavily weathered and covered in graffiti. Visible text includes "E. ANT. HEMP", "EH- EIVAM", and "RANKE". There are also some smaller, less legible markings and a date "18/11/2018" written in the bottom right corner.



This photograph shows a close-up of a concrete bridge pier. The surface is heavily weathered and covered in graffiti. Visible text includes "E. ANT. HEMP", "EH- EIVAM", and "RANKE". There are also some smaller, less legible markings and a date "18/11/2018" written in the bottom right corner.





Foto 51	Data: 28/11/2018 às 16:18	Normal	Foto 52	Data: 28/11/2018 às 16:18	Normal
Coordenadas	N: 8.871.053 E:792.119 ± 40 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.053 E:792.118 ± 49 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte direita		Descrição:	Longarina central norte	
					

Foto 53	Data: 28/11/2018 às 16:19	Normal	Foto 54	Data: 28/11/2018 às 16:19	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.053 E:792.119 ± 7 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.053 E:792.119 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina central norte		Descrição:	Tabuleiro esquerdo norte - eflorescência	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida Teotônio Segurado, córrego Brejo Cumprido, sentido Norte-Sul Palmas, TO



Foto 55	Data: 28/11/2018 às 16:20	Normal	Foto 56	Data: 28/11/2018 às 16:21	Normal
Coordenadas	N: 8.871.053 E:792.119 ± 15 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.053 E:792.119 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central norte		Descrição:	Tabuleiro direito norte	
					



Foto 57	Data: 28/11/2018 às 16:22	Normal	Foto 58	Data: 28/11/2018 às 16:23	Normal
Coordenadas	N: 8.871.039 E:792.114 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.038 E:792.120 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central direita		Descrição:	Tabuleiro central	
					

Foto 59	Data: 28/11/2018 às 16:23	Normal	Foto 60	Data: 28/11/2018 às 16:24	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.040 E:792.122 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.053 E:792.128 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central esquerdo		Descrição:	Cabeceira esquerda norte - Fissura	
