



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

INFRAESTRUTURA



Foto 01	Data: 29/11/2018 às 14:20	Normal	Foto 02	Data: 29/11/2018 às 14:21	Normal
Coordenadas	N: 8.870.937 E:792.524 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.943 E:792.527 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento pilar sul, lado direito.		Descrição:	Bloco de coroamento pilar sul, lado esquerdo.	
					

Foto 03	Data: 29/11/2018 às 14:24	Crítico	Foto 04	Data: 29/11/2018 às 14:25	Crítico
Coordenadas	N: 8.870.954 E:792.533 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.951 E:792.529 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Viga de travamento. Armadura exposta.		Descrição:	Viga de travamento, fissura e rompimento da seção do concreto.	
					

Foto 05	Data: 29/11/2018 às 14:28	Normal
Coordenadas	N: 8.870.948 E:792.531 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Bloco de coroamento pilar norte, lado direito.	
		



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

MESOESTRUTURA

Foto 07	Data: 29/11/2018 às 14:16	Normal	Foto 08	Data: 29/11/2018 às 14:17	Normal
Coordenadas	N: 8.870.932 E:792.525 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.932 E:792.525 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar sul, lado esquerdo.		Descrição:	Pilar sul, lado esquerdo. Apoio superestrutura.	








Foto 09	Data: 29/11/2018 às 14:18	Normal	Foto 10	Data: 29/11/2018 às 14:18	Normal
Coordenadas	N: 8.870.932 E:792.525 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.932 E:792.525 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar sul, lado direito.		Descrição:	Pilar sul, lado direito. Apoio superestrutura.	





Foto 11	Data: 29/11/2018 às 14:29	Normal	Foto 12	Data: 29/11/2018 às 14:34	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.949 E:792.530 ± 15 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.955 E:792.536 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar norte, lado direito.		Descrição:	Pilar norte, lado direito. Apoio superestrutura. Rompimento da seção.	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

Foto 13	Data: 29/11/2018 às 14:35	Normal	Foto 14	Data: 29/11/2018 às 14:35	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.956 E:792.524 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.956 E:792.524 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar norte, lado esquerdo. Apoio superestrutura.		Descrição:	Cabeceira norte. Fuga do maciço do aterro.	



SUPERESTRUTURA

Foto 15	Data: 29/11/2018 às 13:58	Normal	Foto 16	Data: 29/11/2018 às 13:59	Normal
Coordenadas	N: 8.870.926 E:792.535 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.927 E:792.535 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul.		Descrição:	Tabuleiro.	
<div></div>					


Foto 17	Data: 29/11/2018 às 14:00	Normal	Foto 18	Data: 29/11/2018 às 14:37	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.926 E:792.540 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.679 E:792.593 ± 2099 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala direita da cabeceira sul.		Descrição:	Cabeceira norte. Degrau entre o maciço do aterro e a cabeceira norte.	
<div></div>					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

Foto 19	Data: 29/11/2018 às 14:11	Normal	Foto 20	Data: 29/11/2018 às 14:11	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.932 E:792.523 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.932 E:792.521 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala esquerda da cabeceira sul.		Descrição:	Cabeceira sul lado esquerdo. Concreto poroso.	






Foto 21	Data: 29/11/2018 às 14:11	Normal	Foto 22	Data: 29/11/2018 às 14:12	Normal
Coordenadas	N: 8.870.934 E:792.522 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.938 E:792.529 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira central sul.		Descrição:	Cabeceira direita sul.	
<div></div> <div></div>					

Foto 23	Data: 29/11/2018 às 14:12	Atenção	Foto 24	Data: 29/11/2018 às 14:13	Normal
Coordenadas	N: 8.870.935 E:792.539 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.935 E:792.539 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul. Fuga do maciço do aterro.		Descrição:	Longarina direita.	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

Foto 25	Data: 29/11/2018 às 14:15	Normal	Foto 26	Data: 29/11/2018 às 14:15	Normal
Coordenadas	N: 8.870.932 E:792.525 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.932 E:792.524 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda.		Descrição:	Transversina sul.	
					

Foto 27	Data: 29/11/2018 às 14:16	Atenção	Foto 28	Data: 29/11/2018 às 14:21	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.932 E:792.525 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.949 E:792.529 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro sul. Eflorescência.		Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência.	
					

Foto 29	Data: 29/11/2018 às 14:22	Atenção	Foto 30	Data: 29/11/2018 às 14:23	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.946 E:792.530 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.943 E:792.526 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda. Eflorescência.		Descrição:	Longarina direita centro. Manchas.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte Palmas, TO

Foto 31	Data: 29/11/2018 às 14:24	Atenção	Foto 32	Data: 29/11/2018 às 14:25	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.944 E:792.527 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.949 E:792.530 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversinas central. Tabuleiro central. Eflorescência.		Descrição:	Trasversina norte. Tabuleiro central. Eflorescência.	
					

Foto 33	Data: 29/11/2018 às 14:30	Atenção	Foto 34	Data: 29/11/2018 às 14:30	Normal
Coordenadas	N: 8.870.950 E:792.530 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.954 E:792.532 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro norte, centro.		Descrição:	Cabeceira norte, centro.	
					

Foto 35	Data: 29/11/2018 às 14:30	Atenção	Foto 36	Data: 29/11/2018 às 14:31	Normal
Coordenadas	N: 8.870.953 E:792.531 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.870.953 E:792.531 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita norte. Mancha		Descrição:	Longarina esquerda norte.	







Relatório Fotográfico

Ponte Avenida NS-02, sobre o córrego Brejo Cumprido, sentido Sul-Norte
Palmas, TO

Foto 37	Data: 29/11/2018 às 14:37	Atenção
Coordenadas	N: 8.870.956 E:792.529 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala direita da cabeceira norte. Mancha. Fuga do maciço de aterro.	
