



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas, TO

MESOESTRUTURA

Foto 01	Data: 29/11/2018 às 15:58	Normal	Foto 02	Data: 29/11/2018 às 15:59	Normal
Coordenadas	N: 8.872.993 E:790.408 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.995 E:790.408 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar oeste, lado direito.		Descrição:	Pilar oeste, lado direito. Apoio superestrutura.	





Foto 03	Data: 29/11/2018 às 16:00	Normal	Foto 04	Data: 29/11/2018 às 16:01	Normal
Coordenadas	N: 8.872.983 E:790.414 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.126 E:790.999 ± 2500 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar oeste, lado esquerdo.		Descrição:	Pilar oeste, lado esquerdo. Apoio superestrutura.	







Foto 05	Data: 29/11/2018 às 16:01	Normal	Foto 06	Data: 29/11/2018 às 16:48	Normal
Coordenadas	N: 8.872.982 E:790.414 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.424 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Viga de travamento pilares oeste		Descrição:	Pilar leste, lado esquerdo.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas,TO



Foto 07	Data: 29/11/2018 às 16:49	Normal	Foto 08	Data: 29/11/2018 às 16:49	Normal
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.424 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.424 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar leste, lado esquerdo. Apoio superestrutura.		Descrição:	Pilar leste, lado direito.	
<div></div> <div></div>					

Foto 09	Data: 29/11/2018 às 16:50	Normal	Foto 10	Data: 29/11/2018 às 16:50	Normal
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.424 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar leste, lado direito. Apoio superestrutura		Descrição:	Viga de travamento pilares leste	
					

SUPERESTRUTURA

Foto 11	Data: 29/11/2018 às 15:47	Atenção	Foto 12	Data: 29/11/2018 às 15:47	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.991 E:790.442 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.991 E:790.441 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira leste		Descrição:	Tabuleiro	
					




Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas,TO

Foto 13	Data: 29/11/2018 às 15:48	Atenção	Foto 14	Data: 29/11/2018 às 15:49	Normal
Coordenadas	N: 8.872.994 E:790.402 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.873.000 E:790.401 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste. Fissura.		Descrição:	Ala direita oeste	
					

Foto 15	Data: 29/11/2018 às 15:50	Normal	Foto 16	Data: 29/11/2018 às 15:51	Atenção
Coordenadas	N: 8.873.001 E:790.401 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.873.000 E:790.402 ± 8 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste, lado direito.		Descrição:	Cabeceira oeste, região central. Eflorescência, fuga do material de aterro.	






Foto 17	Data: 29/11/2018 às 15:52	Normal	Foto 18	Data: 29/11/2018 às 15:52	Normal
Coordenadas	N: 8.872.988 E:790.411 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.406 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste, lado esquerdo.		Descrição:	Longarina esquerda, tabuleiro esquerdo.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas, TO

Foto 19	Data: 29/11/2018 às 15:53	Atenção	Foto 20	Data: 29/11/2018 às 15:54	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.988 E:790.408 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.990 E:790.408 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita, tabuleiro direito. Mancha no tabuleiro.		Descrição:	Tabuleiro oeste. Eflorescência.	
					

Foto 21	Data: 29/11/2018 às 16:02	Atenção	Foto 22	Data: 29/11/2018 às 16:02	Normal
Coordenadas	N: 8.872.982 E:790.414 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.982 E:790.414 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro oeste. Eflorescência.		Descrição:	Transversina oeste.	
					

Foto 23	Data: 29/11/2018 às 16:03	Atenção	Foto 24	Data: 29/11/2018 às 16:03	Normal
Coordenadas	N: 8.872.982 E:790.414 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.982 E:790.414 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência.		Descrição:	Transversina central.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas, TO

Foto 25	Data: 29/11/2018 às 16:04	Atenção	Foto 26	Data: 29/11/2018 às 16:04	Normal
Coordenadas	N: 8.872.982 E:790.414 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.982 E:790.414 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita, região central. Manchas		Descrição:	Longarina esquerda, região central.	





Foto 27	Data: 29/11/2018 às 16:46	Normal	Foto 28	Data: 29/11/2018 às 16:46	Normal
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.419 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.423 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda, tabuleiro esquerdo.		Descrição:	Cabeceira esquerda leste.	





Foto 29	Data: 29/11/2018 às 16:47	Atenção	Foto 30	Data: 29/11/2018 às 16:47	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.423 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.423 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira leste centro. Eflorescência, Fuga do material de aterro.		Descrição:	Cabeceira leste. Fuga do material de aterro.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas, TO



Foto 31	Data: 29/11/2018 às 16:48	Atenção	Foto 32	Data: 29/11/2018 às 16:51	Normal
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.423 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.978 E:790.424 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro leste, região central. Eflorescência, mancha.		Descrição:	Transversina leste.	
					



Foto 33	Data: 29/11/2018 às 16:51	Normal	Foto 34	Data: 29/11/2018 às 16:51	Normal
Coordenadas	N: 8.872.978 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.979 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina central.		Descrição:	Transversinas central.	
					

Foto 35	Data: 29/11/2018 às 16:51	Normal	Foto 36	Data: 29/11/2018 às 16:52	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.979 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.979 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda, região central.		Descrição:	Longarinas direita, região central. Mancha.	
					



Relatório Fotográfico

Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido Leste-oeste Palmas, TO

Foto 37	Data: 29/11/2018 às 16:53	Atenção	Foto 38	Data: 29/11/2018 às 16:53	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.979 E:790.424 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.979 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro leste, região central. Eflorescência		Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência.	
					

Foto 39	Data: 29/11/2018 às 16:53	Atenção	Foto 40	Data: 29/11/2018 às 17:00	Normal
Coordenadas	N: 8.872.979 E:790.424 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.991 E:790.442 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência, mancha.		Descrição:	Ala leste, lado direito.	
					