



## Relatório Fotográfico

### Ponte Teotônio Segurado, córrego Sussuapara, sentido norte-sul Palmas-TO

#### MESOESTRUTURA

Foto 01	Data: 28/11/2018 às 17:25	Normal	Foto 02	Data: 28/11/2018 às 17:25	Normal
Coordenadas	N: 8.874.212   E:792.118 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.212   E:792.118 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar norte, lado direito.		Descrição:	Pilar norte, lado esquerdo.	
<div></div> <div></div>					

Foto 03	Data: 28/11/2018 às 17:32	Normal	Foto 04	Data: 28/11/2018 às 17:32	Normal
Coordenadas	N: 8.874.191   E:792.114 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.189   E:792.114 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar sul, lado direito.		Descrição:	Pilar sul, lado esquerdo.	
<div></div>					

#### SUPERESTRUTURA

Foto 05	Data: 28/11/2018 às 17:35	Atenção	Foto 06	Data: 28/11/2018 às 17:36	Atenção
Coordenadas	N: 8.874.195   E:792.143 ± 61 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.215   E:792.137 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira norte. Fuga do material de aterro.		Descrição:	Cabeceira norte. Fuga do material de aterro.	
<div></div>					





## Relatório Fotográfico

### Ponte Teotônio Segurado, córrego Sussuapara, sentido norte-sul Palmas-TO

<b>Foto 07</b>	Data: 28/11/2018 às 17:37	<b>Normal</b>	<b>Foto 08</b>	Data: 28/11/2018 às 17:37	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.220   E:792.114 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.211   E:792.114 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro.		Descrição:	Cabeceira norte.	
					

<b>Foto 09</b>	Data: 28/11/2018 às 17:38	<b>Normal</b>	<b>Foto 10</b>	Data: 28/11/2018 às 17:22	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.174   E:792.116 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.206   E:792.118 ± 45 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira sul.		Descrição:	Cabeceira norte.	
					



<b>Foto 11</b>	Data: 28/11/2018 às 17:22	<b>Normal</b>	<b>Foto 12</b>	Data: 28/11/2018 às 17:23	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.206   E:792.118 ± 17 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.206   E:792.118 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina norte.		Descrição:	Transversinas centrais	
					






## Relatório Fotográfico

### Ponte Teotônio Segurado, córrego Sussuapara, sentido norte-sul Palmas-TO

<b>Foto 13</b>	Data: 28/11/2018 às 17:23	<b>Normal</b>	<b>Foto 14</b>	Data: 28/11/2018 às 17:24	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.206   E:792.118 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.206   E:792.118 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina norte.		Descrição:	Longarina esquerda, região central.	
					

<b>Foto 15</b>	Data: 28/11/2018 às 17:24	<b>Normal</b>	<b>Foto 16</b>	Data: 28/11/2018 às 17:24	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.204   E:792.127 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.197   E:792.124 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita, região central.		Descrição:	Transversinas centrais.	
					



<b>Foto 17</b>	Data: 28/11/2018 às 17:27	<b>Normal</b>	<b>Foto 18</b>	Data: 28/11/2018 às 17:27	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.204   E:792.104 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.204   E:792.104 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina e tabuleiro esquerdo, região central.		Descrição:	Tabuleiro central.	
					



## Relatório Fotográfico

### Ponte Teotônio Segurado, córrego Sussuapara, sentido norte-sul Palmas-TO

<b>Foto 19</b>	Data: 28/11/2018 às 17:28	<b>Normal</b>	<b>Foto 20</b>	Data: 28/11/2018 às 17:29	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.204   E:792.105 ± 6 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.197   E:792.133 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina sul.		Descrição:	Longarina esquerda.	
					

<b>Foto 21</b>	Data: 28/11/2018 às 17:29	<b>Normal</b>	<b>Foto 22</b>	Data: 28/11/2018 às 17:30	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.873.840   E:792.038 ± 1899 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.194   E:792.131 ± 8 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda.		Descrição:	Transversina sul.	
					

<b>Foto 23</b>	Data: 28/11/2018 às 17:30	<b>Normal</b>	<b>Foto 24</b>	Data: 28/11/2018 às 17:31	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.874.192   E:792.127 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.874.191   E:792.126 ± 22 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro sul.		Descrição:	Cabeceira sul.	
					



## Relatório Fotográfico

Ponte Teotônio Segurado, córrego Sussuapara, sentido norte-sul  
Palmas-TO

Foto 25	Data: 28/11/2018 às 17:32	Normal
Coordenadas	N: 8.874.191   E:792.126 ± 245 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro sul.	
