



# Relatório Fotográfico

## Ponte LO-05, córrego Brejo Comprido

### MESOESTRUTURA



Foto 01	Data: 28/11/2018 às 16:46	Normal	Foto 02	Data: 28/11/2018 às 16:56	Normal
Coordenadas	N: 8.871.509   E:791.240 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.518   E:791.226 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar leste direito.		Descrição:	Pilar oeste esquerdo.	
<div></div>					

Foto 03	Data: 28/11/2018 às 16:56	Normal
Coordenadas	N: 8.871.518   E:791.226 ± 5 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar oeste direito.	
		

### SUPERESTRUTURA

Foto 04	Data: 28/11/2018 às 16:40	Normal	Foto 05	Data: 28/11/2018 às 16:41	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.049   E:791.716 ± 2000 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.190   E:792.119 ± 2400 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira leste.		Descrição:	Tabuleiro leste. Eflorescência.	





## Relatório Fotográfico

### Ponte LO-05, córrego Brejo Comprido



Foto 06	Data: 28/11/2018 às 16:42	Normal	Foto 07	Data: 28/11/2018 às 16:42	Atenção
Coordenadas	N: 8.871.505   E: 791.226 ± 7 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.517   E: 791.237 ± 4 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina leste.		Descrição:	Tabuleiro leste. Eflorescência.	
					




Foto 08	Data: 28/11/2018 às 16:42	Normal	Foto 09	Data: 28/11/2018 às 16:43	Normal
Coordenadas	N: 8.871.512   E:791.236 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.512   E:791.236 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita.		Descrição:	Transversina central.	
					

Foto 10	Data: 28/11/2018 às 16:43	Normal	Foto 11	Data: 28/11/2018 às 16:45	Normal
Coordenadas	N: 8.871.512   E: 791.236 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.509   E: 791.240 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina central esquerda.		Descrição:	Longarina direita, tabuleiro direito	
					





## Relatório Fotográfico

### Ponte LO-05, córrego Brejo Comprido

Foto 12	Data: 28/11/2018 às 16:50	Atenção	Foto 13	Data: 28/11/2018 às 16:50	Normal
Coordenadas	N: 8.871.555   E:790.942 ± 98 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.502   E:791.213 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste. Fissura.		Descrição:	Ala cabeceira oeste.	
					

Foto 14	Data: 28/11/2018 às 16:51	Normal	Foto 15	Data: 28/11/2018 às 16:52	Normal
Coordenadas	N: 8.871.506   E:791.219 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.500   E:791.231 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita.		Descrição:	Cabeceira oeste.	
					

<b>Foto 16</b>	Data: 28/11/2018 às 16:53	<b>Atenção</b>	<b>Foto 17</b>	Data: 28/11/2018 às 16:53	<b>Atenção</b>
Coordenadas	N: 8.871.500   E:791.231 ± 12 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.500   E:791.231 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro oeste. Eflorescência.		Descrição:	Tabuleiro oeste. Eflorescência.	
					



## Relatório Fotográfico

### Ponte LO-05, córrego Brejo Comprido

<b>Foto 18</b>	Data: 28/11/2018 às 16:53	<b>Normal</b>	<b>Foto 19</b>	Data: 28/11/2018 às 16:54	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.871.501   E:791.231 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.501   E:791.231 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Trasversina oeste.		Descrição:	Trasversina central.	
					

<b>Foto 20</b>	Data: 28/11/2018 às 16:54	<b>Normal</b>	<b>Foto 21</b>	Data: 28/11/2018 às 16:36	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.871.506   E:791.226 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.562   E:790.708 ± 116 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda.		Descrição:	Cabeceira leste.	
					

<b>Foto 22</b>	Data: 28/11/2018 às 16:37	<b>Atenção</b>	<b>Foto 23</b>	Data: 28/11/2018 às 16:58	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.871.505   E:791.261 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.871.505   E:791.221 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro. Empoçamento.		Descrição:	Cabeceira oeste.	
					